

山口大学医学部附属病院 御中

お客様署名
-------

報告書作成日	2024/06/17
受付番号	C8X240176
受付日時	2024/06/17 12: 22
作業日	2024/06/17(月)
作業日区分	平日作業
	責任者

システム名	Trinias B8 MX package
装置名	
設置室名	第2心臓カテーテル室
S / N	
保証期間	<input type="checkbox"/> 内 <input checked="" type="checkbox"/> 外 保守契約 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有償 <input checked="" type="checkbox"/> 無償

作業日	担当者	開始時刻	終了時刻
2024/06/17	伊藤 盛雄	09: 00	13: 30
2024/06/17	池田 耕治	09: 00	13: 30

作業名 X線撮影装置 保守点検	結果 完了
-----------------	-------

保守点検作業 実施
X線出力校正(透視・撮影) 画質確認 キャビネット内 フィルタークリーニング 冷却水補充 各、画像処理PC デフラグ実施・各、エラーログ確認・・・良好 KS-70 駆動部注油 アンカー増し締め アーム駆動部 注油・プレーキ部クリーニング ラージモニター設定ファイルバックアップ作成 L側 カバー安全センサー手直し。 ケーブル手直し。
検証(有効性及び安全性) <input checked="" type="checkbox"/> 上記の通り確認した <input type="checkbox"/> 検証不要作業
備考 撮影・動作テスト・・・良好

部品名	数量	備考

外注作業名	会社名	備考

毎度格別のご高配を賜り厚く  
お礼申し上げます。  
ご用命頂きました作業は、  
左記の通り実施いたしました。  
ご確認くださいようお願い申し上げます。

島津メディカルシステムズ株式会社

修理連絡先: カスタマーサポートセンター  
TEL 0120-524-333

中四国支店  
〒700-0975 岡山県岡山市北区今8-15-16  
TEL 086-245-0888 FAX 086-245-0905

技術センター  
TEL 086-245-7901 FAX 086-245-0921

岡山営業所  
TEL 086-245-7710 FAX 086-245-7730

広島営業所  
TEL 082-536-3411 FAX 082-536-2151

福山出張所  
TEL 084-927-3136 FAX 084-927-3129

山口営業所  
TEL 0839-74-0220 FAX 0839-73-3922

島根営業所  
TEL 0853-73-3844 FAX 0853-73-3845

鳥取営業所  
TEL 0859-32-5696 FAX 0859-32-5764

愛媛営業所  
TEL 089-924-9822 FAX 089-924-9950

香川営業所  
TEL 087-834-7125 FAX 087-834-7119

徳島営業所  
TEL 088-622-6932 FAX 088-622-6714

高知営業所  
TEL 088-880-1480 FAX 088-880-1482

山口大学医学部附属病院 御中

島津メディカルシステムズ株式会社  
サービス品質推進室



## 作業確認報告書(サービス品質確認完了のお知らせ)

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、2024年6月17日に山口営業所が実施いたしましたサービス作業について報告します。

サービスレポートと作業前後の写真の確認をいたしましたので記載いたします。

対象作業の内容については、当日のサービスレポートを同送していますのでご確認お願いいたします。

### 確認内容

設置室名	第2心臓カテール室
ご納入システム	Trinias B8 MiX package
確認結果	<input checked="" type="checkbox"/> 作業前のセキュリティシールの写真があります。
	<input checked="" type="checkbox"/> 作業後のセキュリティシールの写真があります。
	<input checked="" type="checkbox"/> 作業後の X線高電圧発生器キャビネットの写真があります。
	<input checked="" type="checkbox"/> 今回の作業で部品を交換していません。
備考	

今回の作業のアンケートへのご協力をお願いいたします。



アンケートサイト QRコード



PCからはこちら

[https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi-bin/MailDeliver.cgi?CFGFILE=ms\\_a&r\\_no=O3X240176&key=9b91702ae3086684b5a44810774b710b](https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi-bin/MailDeliver.cgi?CFGFILE=ms_a&r_no=O3X240176&key=9b91702ae3086684b5a44810774b710b)

【確認報告書別紙】

作業前セキュリティシール拡大	作業後セキュリティシール拡大
	
作業後対象キャビネット内部	交換した部品
