

山口大学

御中

クリーンベンチ保守点検

現場検査報告書

型式:PAU-1600CNT

検査場所

2F 薬剤部 薬品保管室

2026年 7月

確認	検査員
	

検査項目	判定基準	判定
動作チェック	各項目において正常に動作する事を確認する。	合格
風速測定	規定値を満たしている事を確認する。 規定風速 0.50 m/s以上	合格
HEPAフィルタ性能試験	0.3 μ mの粒子において、HEPAフィルタから 粉塵の連続的な漏れが無いかを確認する。	合格
清浄度試験	キャビネット作業空間の清浄度が基準(クラス100)を満たしている 事を確認する。	合格
総合判定	実施検査項目の全てにおいて不備がない事を確認する。	合格

検査員: 國矢田 隼

ご報告

- 機器の性能維持及び使用者の安全の為、年に一度の保守点検と3年に一度程度のHEPAフィルタの交換をお薦め致します。

※ 項目別詳細結果は次ページ以降に添付