

国立大学法人山口大学医学部附属病院 御中

## 作業報告書

毎々度格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。  
下記の通り、弊社による作業を実施致しましたので、ご査収下さいますようお願い致します。

## 装置情報

## 報告書情報

装置・ユニット名	MAGNETOM Skyra	作業番号	728201139492 / 1
シリアル番号	45089	作業分類	保守点検
装置ID番号	732-108696	作業状況	完了
技術ID番号	732-40018177-MR03	契約区分	契約あり
		報告者	浜 潤一

## 作業・サービス内容

<b>【訪問理由/システム状況・現象等】</b> 定期点検_年_4_回_第_2_回_(予防点検) LHe : 69.2%_シールド温度(50KL/50KB/CHT) : 50.7K/58.4K/37.6K マグネット内圧 : 15.5psiA_コンプレッサ動作圧 : 21bar_二次水圧(ret) : 1.08bar 尚、点検の詳細に関しましては後日別紙にて提出させていただきます。
<b>【作業内容/推定・特定した原因】</b> 点検手順書の項目に従い予防点検を実施し、システムの正常稼働を確認致しました。 ・画像消去のご了承を頂き、データベース再構築を実施致しました。作業後、動作良好です。 ・有資格者によるチラーの点検を実施致しました。現状の運転状態は良好との報告を受けております。 ・ホストコンピュータの前面のホコリ流入防止フィルタを交換致しました。 ・AWPソフトウェアフルバックアップ (COBR-System-)を外付けハードディスクに取得致しました。  点検作業後、装置の立ち上げ直し及びテストスキャンを実施して、装置の正常動作を確認致しました。

## 作業時間

作業日	作業者	作業者ID	開始時間	時間計	時間内	時間外	請求区分
2023/09/04	浜 潤一	71020133	17:00	5.00	0.50	4.50	

## 使用部品・諸経費

品名	部品コード	数量	請求区分

※保守契約未加入の場合または今回の作業が保守契約対象外である場合は、弊社オンコールサービス料金表に従い各費用を請求させていただきます。

<b>お客様ご確認</b>  御担当者様 2023 年 9 月 4 日	<b>弊社確認</b>  浜 潤一 2023 年 9 月 4 日
--	---

シーメンスヘルスケア株式会社  
〒141-8644 東京都品川区大崎1丁目11番1号  
ゲートシティ大崎ウエストタワー  
カスタマーケアセンター 0120-041-387